代理店アセンド製品御担当者殿

平成 9 年 9 月 3 日

VOL.29

アセンド・コミュニケーションズ

Product Update

リリース・ソフトウェア 5.0Ap20 のリリース中止ついて

“ Series 56K ディジタルモデムカードの V.fc 及び Lucent テクノロジー社製 K56Flex チップ使用モデム ”に対応したリリース・ソフトウェア 5.0Ap20 に以下の不具合が見つかりましたので、リリースを中止させて頂きます。

不具合内容:MAX4000 を使用して Immediate Service(Immediate Telnet/Rlogin)を利用時、Dial-in PPP ユーザに対して誤ったアカウント・ログを出てしまう。

既に本リリース・ソフトウェアをお使いのお客様がいらっしゃいましたら、本リリース・ソフトウェアへアップデートする前のバージョンへ戻して頂きたく、ご案内の程宜しくお願い申し上げます。

なお、上記 2 つの機能に対応したソフトウェアのリリースにつきましては、改めてご案内させて頂きます。

以上